

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE



Nº/Ref.: 5-103-18

Destinatario:

FUNDACIÓN COMISARIADO EUROPEO
DEL AUTOMÓVIL
Calle Almagro nº31
(28010) MADRID

ASUNTO: INFORME RELATIVO SOBRE ESCRITO PRESENTADO POR LA FUNDACIÓN COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMÓVIL, SOLICITANDO SE COMUNIQUEN LAS ACCIONES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA AS-322, SANTA MARINA DE PIEDRAMUELLE-SOTO DE RIBERA, POR LAS CALDAS, P.K. PASADO EL CENTRO GERIÁTRICO MIRASOL LA PRIMERA CURVA CERRADA A LA DERECHA.

Con relación al asunto de referencia, se adjunta informe del Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras a los efectos oportunos.

Oviedo, 03 de septiembre de 2018

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
Y TRANSPORTES

Edo.: José M^a Pertierra de la Uz

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Nº/Ref.: 5-103-18

Destinatario:

**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
Y TRANSPORTES**

Asunto: INFORME RELATIVO SOBRE ESCRITO PRESENTADO POR LA FUNDACIÓN COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMÓVIL, SOLICITANDO SE COMUNIQUEN LAS ACCIONES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA AS-322, SANTA MARINA DE PIEDRAMUELLE-SOTO DE RIBERA, POR LAS CALDAS, P.K. PASADO EL CENTRO GERIÁTRICO MIRASOL LA PRIMERA CURVA CERRADA A LA DERECHA.

Con relación al asunto de referencia, se informa:

El día 4 de mayo de 2018 después de recibir el escrito de la Fundación Comisariado Europeo del Automóvil, el celador de la zona se personó en el lugar indicado anteriormente a las 15:15 horas y verificó que no existía ningún obstáculo en la calzada entre el P.K. 0+000 y el P.K. 1+000. Se observaron restos de haberse producido tres pequeños desprendimientos en el talud de desmonte de la carretera, los cuales fueron retirados de la calzada y acopiados en la cuneta por el personal de la brigada de conservación de la zona a la espera de la maquinaria adecuada para su total retirada, el día 30 de abril de 2018, el material existente en la cuneta fue retirado y trasladado al vertedero.

En el momento actual no está previsto actuar; no obstante, se está realizando por el personal de la brigada de conservación un seguimiento de la evolución del talud donde se produjeron dichos desprendimientos, para en caso necesario, adoptar las medidas pertinentes.

Oviedo, 30 de agosto de 2018

LA INGENIERA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS



Fdo.: M^a Isabel Ibáñez Martínez

CONFORME
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN ZONA CENTRAL



Fdo.: Benigno Varela Aladro

V^a B^a
EL JEFE DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS



Fdo.: Manuel Serrán Gómez