



O F I C I O

S/REF.:

N/REF.: Reg. Entrada nº 201820240000534

FECHA 27 de marzo de 2018

ASUNTO: **GRAVILLA EN RONDA SUR DE LEÓN (LE-30)**

DESTINATARIO:

**FUNDACIÓN CEA Comisariado Europeo del  
Automóvil**

C/ Almagro, 31

28010 – MADRID

En relación con el escrito enviado por "FUNDACIÓN CEA Comisariado Europeo del Automóvil", que ha tenido entrada en esta Unidad de Carreteras en León con fecha 19/03/2018 y nº de registro 201820240000534, se informa que, desde esta Unidad de Carreteras en León, se tiene conocimiento del estado actual de la LE-30 (Ronda Sur de León), donde el deterioro del firme provoca que se desprege gravilla de la capa de rodadura del firme. Esto se incrementa por las actuaciones que se llevan a cabo durante las campañas de vialidad invernal, con más motivo en un año tan severo como este. Atendiendo a esta situación se programarán trabajos de limpieza durante esta primavera a través de la empresa de conservación de esta carretera.

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos.

EL INGENIERO DEL SECTOR

Fdo.: Julio Casado García.

EL JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN  
Y EXPLOTACIÓN EN LEÓN

Fdo.: Rosendo Martínez Fernández.

Conforme:

EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN

  

Fdo.: José Vidal Corrales Díaz

		Ministerio de Fomento	
13 ABR. 2018			
UNIDAD DE CARRETERAS EN LEÓN			
ENTRADA	SALIDA		
N.º	N.º 630		