



Ministerio de Fomento
Dirección Gral. de Carreteras
Gabinete Técnico

23-Oct-2017

SALIDA: 2017007-309(2)
ARCHIVADO: _____
COPIA: _____
PARA: _____

SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

Jorge Urrecho Corrales

DIRECTOR GENERAL DE
CARRETERAS

Madrid, 23 de octubre de 2017

Dña. María Isabel Muñoz Villas

Patrono de la Fundación CEA

C/ Almagro, 31

28010 - Madrid

Estimada Sra.:

Le escribo en relación a su escrito de fecha 16 de agosto de 2017, poniendo en conocimiento algunos desperfectos en la señalización de la P-11 en Villamuriel de Cerrato, en Palencia

Le informo que las dos señales a las que se refiere en su escrito, situadas en la vía de servicio margen izquierda de la P-11, han sido reparadas.

- STOP que estaba girado se ha colocado en su posición correcta.
- Señal de velocidad 60 que estaba pintada se ha sustituido por otra de 60 (esta señal ya se había limpiado varias veces con anterioridad, la última vez el 11 de julio de 2017).
- Además, en el PK 3+100 hay dos señales 60 que se habían modificado a velocidad 80 km/h mediante pintura. Dichas señales también se han rectificado.

Agradeciendo su labor en el fomento de la seguridad vial, reciba un cordial saludo,