



MFOM D.C. BARCELONA

Salida

Nº. 201920080002273

05-06-2019 08:22:13

N/R: JMR-ep. R043.19

M^a Isabel Muñoz Villas
Fundación Comisariado Europeo del
Automóvil
C/ Almagro, nº 31
28010 - Madrid

ASUNTO: Informe.
Reclamación por el mal estado de conservación del asfalto en los pk's 196 y 197, coincidiendo con la salida 29 de Vilafranca del Penedès y la salida 30 de Los Monjos.
Interesado: Fundación CEA- Comisariado Europeo del Automóvil.

En respuesta a su escrito de fecha 20 de marzo de 2019 sobre "*el estado lamentable del asfalto de la AP-7, entre los p.k's 196 y 197 coincidiendo con la salida 29 de Vilafranca del Penedès y la salida 30 de Los Monjos con socavones, grietas e imperfecciones que presentan todos los carriles, poniendo en peligro a los usuarios de la vía*", mediante el cual solicitan que se realicen los trabajos necesarios para mejorar la seguridad vial de dicho tramo, esta Inspección de Autopistas de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, una vez analizada la reclamación pone de manifiesto lo siguiente:


- El tramo de la autopista AP-7, entre los p.kms 196-197 dirección Tarragona, se halla en buenas condiciones de regularidad superficial, según las auscultaciones del firme que se realizan periódicamente. Los valores de IRI obtenidos se hallan por debajo de los que se fijan como máximos por normativa. No obstante, se había detectado localmente dos puntos donde la deformación puntual era importante. La reparación de esta zona se planificó en el presupuesto del 2019, dentro de la campaña anual de saneos y regularizaciones, actualmente en licitación. A la vista de que la deformación ha evolucionado más rápidamente de lo previsto, se avanzó su ejecución, coincidiendo con la recepción de la presente reclamación.
- La ejecución de la regularización se realizó la tarde del día 8 y durante las primeras horas del día 9 del mes de abril. Se adjuntan fotografías de la actuación realizada.



MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN
DE CARRETERAS
DEL ESTADO
EN CATALUÑA



Es cuanto cumple informar sobre el asunto.

EL ICCP DEL ESTADO
INGENIERO INSPECTOR
DE EXPLOTACIÓN DE LAS
AUTOPISTAS B-23 Y AP-7,

José M^a Riu Grávalos.