



EXCMO. AYUNTAMIENTO MADRID

Movilidad y Transportes

C/ Albarracín, 33 – 3º

28027 Madrid



Madrid, a 17 de enero de 2017

Estimados Sres.:

Me dirijo a Ustedes como Patrono de la Fundación CEA, con N.I.F.: G85839256 y domicilio en C/ Almagro nº 31 Bajo-Izquierda de Madrid (28010), que entre sus fines fundacionales tiene contemplado el fomento de la Seguridad Vial y la reducción de los accidentes de tráfico, para informarles de los siguientes hechos que han sido puestos en nuestro conocimiento:

“En la junta de extensión de la mezcla bituminosa de la vía de servicio de la M-40 desde Sanchinarro hacia la carretera M-607 en sentido A-1 a A-6 (Madrid). La junta de ha abierto y roto de tal manera que ahora hay una grieta de fía envergadura que cabe el neumático de una moto, lo cual es un evidente riesgo de accidente, además de ser incómodo para los coches. Algo más adelante existe una estructura a la altura de Distrito C (Movistar) que ha tenido problemas con la junta de dilatación, ha sido reparada, pero sigue rompiéndose y existe un escalón también considerable. Adjuntamos fotos.”

Es nuestro deseo que por parte de quién corresponda, en primer lugar, verifique los hechos aquí denunciados y que posteriormente se adopten las medidas necesarias para subsanar las deficiencias denunciadas y mejorar la Seguridad Vial en dicho tramo, rogándoles nos comuniquen las acciones que van a llevar a cabo a tales efectos.

Agradeciendo de antemano su atención y a la espera de que se tomen las medidas necesarias para una circulación más segura, sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Maria Isabel Muñoz Villas

Patrono de la Fundación CEA





