



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Subdirección General de Conservación y Explotación
c/ Orense, 60-28020 MADRID

REGISTRO DE SALIDA

Ref: 06/004872.9/20 Fecha: 31/01/2020 09:48



Cons. Transportes, Movilidad e Infraestr.
Reg. Aux. C. Transp. Mov. e Infr. (Orense)
Destino: FUNDACION COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMO

FUNDACION COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMOVIL
Calle De Almagro, 31
28010 MADRID

EXPTE Nº 06-GACA-00105.3/2019
ZONA: 1 - NOROESTE

Se remite informe relativo a la revisión de señalización en el carril bici y la carretera M-616, pk 0+950, margen derecha, en el término municipal de Madrid.

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER ABAJO DAVILA
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.01.23 13:25:03 CET
Huella dig.: 39f2bfb4381aaa5c66180cb94d5a08fec79f0aca



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018693183504813126005



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Subdirección General de Conservación y Explotación
c/ Orense, 60-28020 MADRID

FUNDACION COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMOVIL
Calle De Almagro, 31
28010 MADRID

EXPTE Nº 06-GACA-00105.3/2019
ZONA: 1 - NOROESTE

ASUNTO: Revisión de señalización en el carril bici y la carretera M-616, pk 0+950, margen derecha, en el término municipal de Madrid.

En relación con la solicitud presentada para la revisión de señalización en el carril bici y la carretera M-616, pk 0+950, margen derecha, en el término municipal de Madrid, se informa que, esta Dirección General de Carreteras ha procedido a la ejecución de diversas actuaciones con el fin de reforzar las medidas de seguridad existentes una vez revisado la intersección tipo glorieta.

Se comunica que tras las actuaciones realizados la situación actual es la siguiente:

- En la margen derecha de la carretera e izquierda del carril bici: ocho balizas cilíndricas flexibles H-75.
- En la margen derecha de la carretera e izquierda del carril bici: una señal de código de prioridad R-1.
- En la isleta de la glorieta: una señal de código de prioridad R-1.
- En la margen derecha del acceso a la carretera M-616 desde la Universidad Autónoma: la señal de código de advertencia de peligro P-22, junto con el panel complementario S-860 con la inscripción "CRUCE CARRIL BICI".

Con la instalación de las señales y las balizas se refuerza la seguridad vial.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos.

EL TÉCNICO,

Firmado digitalmente por CARLOS GRANDE AYUSO
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.01.16 13:30:41 CET
Huella dig.: 39f2bfb4381aaa5c66180cb94d5a08fec79f0aca

EL JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE OBRAS,

Firmado digitalmente por JOSÉ MARÍA ALONSO ARROYO
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.01.16 13:58:51 CET
Huella dig.: 39f2bfb4381aaa5c66180cb94d5a08fec79f0aca

EL JEFE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN,

Firmado digitalmente por ANTONIO VELÁZQUEZ MARTÍN
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.01.22 11:26:25 CET
Huella dig.: 39f2bfb4381aaa5c66180cb94d5a08fec79f0aca

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CONSERVACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por BELEN PEÑA SANZ
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2020.01.23 10:01:13 CET
Huella dig.: 39f2bfb4381aaa5c66180cb94d5a08fec79f0aca



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018693183504813126005