



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Movilidad
y Transformación Digital
Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras

**EL JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y ESTUDIOS**

Alberto López Álvarez
(Firmado electrónicamente)

LA COORDINADORA DE SERVICIOS

Encarnación Pérez Aguilera
(Firmado electrónicamente)

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 988 - Fax 983 419 999



COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: CQB5DDU7QLNFFV6V19CHMR

Fecha Firma: 22/05/2025 18:48:19 23/05/2025 15:46:05 Fecha copia: 26/05/2025 12:17:53

Firmado: ALBERTO LÓPEZ ALVAREZ, MARIA ENCARNACION PEREZ AGUILERA

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=CQB5DDU7QLNFFV6V19CHMR> para visualizar el documento

Fundación CEA
C/ Almagro nº 31 Bajo Izqda
28010- MADRID

**ASUNTO: Carreteras BU-550 p.k. 43 Arceniaga carril invadido por
desprendimientos.**

Ref.: P-25-001

Se ha recibido su comunicación en la que indica, que la carretera *"BU 550 PK 43 Arceniaga, carretera con un carril invadido por cuarenta cm por lo menos desde hace unos 5 meses"* y que por la misma circulan muchos camiones. Solicita que se verifique los hechos, se adopten medidas para subsanar las deficiencias y se comunique las acciones que se van a realizar al respecto.

En la carretera autonómica BU-550, "de Trespaderne (N-629) a L.C.A. del País Vasco" se han producido desprendimientos con una longitud aproximada de 20,00 metros en el p.k. 43+600 y de 25,00 metros en el p.k. 43+678, barro, limos y tierra que llegan a ocupar la calzada de la carretera autonómica BU-550.

Dichas aportaciones se han producido como consecuencia de las actuaciones ajenas a la carretera que se han realizado más arriba del talud.

En el desprendimiento del p.k. 44+678 se colocó barrera NEW JERSEY de hormigón el 28 de octubre, la cual ha habido que quitar varias veces para limpiar los lodos y barro.

Se ha semaforizado el tramo dando paso alternativo.

En todo este periodo se han realizado en la zona más de 60 actuaciones para retirar desprendimientos, árboles que caen arrastrados, barro, etc.

Se ha iniciado un expediente, con los titulares de la actuación que ha producido el desprendimiento, ORIENTADO A RESTITUIR LA ZONA OBJETO DE EXPEDIENTE A SU PRIMITIVO ESTADO, LIMPIEZA Y RETIRANDO LOS ÁRIDOS, BARROS Y LIMOS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA CALZADA.

Se continúa con el citado expediente, realizando las actuaciones de retirada de los desprendimientos y el mantenimiento de la seguridad vial.

Atentamente

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 988 - Fax 983 419 999



COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: CQ85DDU7QLNFFV6V19CHMR

Fecha Firma: 22/05/2025 18:48:19 23/05/2025 15:46:05 Fecha copia: 28/05/2025 12:17:53

Firmado: ALBERTO LOPEZ ALVAREZ, MARIA ENCARNACION PEREZ AGUILERA

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=CQ85DDU7QLNFFV6V19CHMR> para visualizar el documento