



MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓ DE CARRETERES DE L'ESTAT A LA COMUNITAT VALENCIANA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

UNITAT DE CARRETERES A ALACANT

UNIDAD DE CARRETERAS EN ALICANTE

O F I C I O

S/REF.:

N/REF.: A6.17.0274.SOL

Fecha: 10 de enero de 2018

Asunto: DEFORMACIÓN EN EL PK 0+650 A-77

FUNDACIÓN CEA  
Comisariado Europeo del automóvil  
C/Almagro, 41-31  
28010 MADRID

MINISTERIO DE FOMENTO

Salida

Nº. 201820030000039

10-01-2018 13:46:13

En relación con su escrito de fecha de entrada en la Unidad de Carreteras en Alicante de 26-oct-17 (nº RE 201720030003485), sobre el estado de la calzada en las proximidades del punto kilométrico 1 de la A-77, le informo de lo siguiente:

La deformación existente en ambas calzadas está motivada por el asentamiento de los estribos del viaducto situado en el PK 0+650 de la autovía A-77, que se vienen produciendo desde la construcción del mismo. Estas deformaciones han sido reparadas hasta la fecha mediante la regularización de la rasante con una nueva capa de mezcla bituminosa, mientras se venía observando su evolución.

En vista de que el asentamiento no se ha estabilizado, se han realizado las investigaciones geotécnicas necesarias y se ha redactado un proyecto con objeto de restituir la rasante a sus condiciones iniciales.

Como medida provisional, en tanto se realiza la actuación proyectada, se ha limitado la velocidad en el tramo afectado.

La autovía A-77 está incluida en la concesión administrativa de la AP-7 Circunvalación de Alicante y corresponde a la Sociedad Concesionaria CIRALSA, S.A.C.E. su conservación y la ejecución de las actuaciones descritas.

Por la Inspección de Explotación de la AP-7  
Circunvalación de Alicante



Fdo.: Jesús Redondo González

PL DE LA MONTAÑETA, 5  
03071 ALICANTE  
TEL: 96 520 97 00  
FAX: 96 520 98 13