



DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS  
ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
C/ Orense, 60 - 28020 MADRID

FUNDACION COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMOVIL  
Calle De Almagro, 31  
28010 Madrid  
MADRID

REGISTRO DE SALIDA  
Ref:06/119688.9/18 Fecha:28/05/2018 13:04  
Cons. Transportes, Vivienda e Infraestr.  
Reg. Aux. C. Transp. Viv. e Infr. (Orense)  
Destino: FUNDACION COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMO

EXPTE Nº 06-GACA-00253.8/2018  
ZONA: 6 - SUR

Se remite informe sobre las acciones que se van a llevar cabo en la carretera M-419, debido al mal estado de la calzada, siendo un peligro para la seguridad vial.

LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS  
E INFRAESTRUCTURAS

Firmado digitalmente por MARIA CONSOLACION PEREZ ESTEBAN  
Organización: COMUNIDAD DE MADRID  
Fecha: 2018.05.22 18:49:17 CEST  
Huella dig.: fa89d2fc8fa76ac6b609fcc2868da42da4752e62



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1000970669048420587983



DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS  
 ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN  
 C/ Orense, 60 - 28020 MADRID

FUNDACION COMISARIADO EUROPEO DEL AUTOMOVIL  
 Calle De Almagro, 31  
 28010 Madrid  
 MADRID

EXPTE Nº 06-GACA-00253.8/2018

ZONA: 6 - SUR

**ASUNTO:** información de las acciones que se van a llevar cabo en la carretera M-419, debido al mal estado de la calzada, siendo un peligro para la seguridad vial.

En relación con la solicitud presentada sobre información de las acciones que se van a llevar cabo en la carretera M-419, debido al mal estado de la calzada, siendo un peligro para la seguridad vial., se informa que esta Dirección General de Carreteras tiene constancia del estado de la misma, presentando una pérdida del arido de la mezcla bituminosa en la capa de rodadura existente, en varios tramos de la carretera de manera generalizada, provocando la presencia de gravilla suelta en la calzada, por lo que, se estan realizando labores periódicas de barrido de calzada.

No obstante,debido a que esta patología se esta produciendo en una gran parte de trazado de la carretera, esta Dirección General de Carreteras, tiene previsto durante este año, la actuación en dicha carretera, con el nuevo contrato de mantenimiento de firmes en la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2020, subsanando las deficiencias existentes en el firme.

EL JEFE DE SERVICIO,

Firmado digitalmente por RAMON VICTORIANO MOSQUERA GONZALEZ  
 Organización: COMUNIDAD DE MADRID  
 Fecha: 2018.05.16 08:09:15 CEST  
 Huella dig.: fa89d2fe8fa76accb609fcc2868da42da4752e62

EL JEFE DE UNIDAD DE COORDINACIÓN DE OBRAS,

Firmado digitalmente por MARIA BEGOÑA GUADAÑO GARCÍA  
 Organización: COMUNIDAD DE MADRID  
 Fecha: 2018.05.17 17:00:06 CEST  
 Huella dig.: fa89d2fe8fa76accb609fcc2868da42da4752e62

EL JEFE DE ÁREA DE  
 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN,

Firmado digitalmente por MIGUEL NÚÑEZ FERNÁNDEZ  
 Organización: COMUNIDAD DE MADRID  
 Fecha: 2018.05.21 12:02:54 CEST  
 Huella dig.: fa89d2fe8fa76accb609fcc2868da42da4752e62

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CONSERVACIÓN  
 Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por BELEN PEÑA SANZ  
 Organización: COMUNIDAD DE MADRID  
 Fecha: 2018.05.21 14:20:49 CEST  
 Huella dig.: fa89d2fe8fa76accb609fcc2868da42da4752e62



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 1000970669048420587983